

NO	KODE	LOKASI PENEMPATAN	NOMOR BAK	SHIFT	TANGGAL PEMERIKSAAN	BAK	PASIR	KARUNG	EMBER	SEKOP	GANTUNGAN	KETERANGAN
1	APAT-A-GT1	GT BUILDING BLOK 1	1	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
2	APAT-A-GT2	GT BUILDING BLOK 1	2	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
3	APAT-A-GT3	GT BUILDING BLOK 1	3	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
4	APAT-A-GT4	GT BUILDING BLOK 2	4	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik (ember tidak ada)
5	APAT-A-GT5	GT BUILDING BLOK 2	5	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Ember tidak ada
6	APAT-A-GT6	GT BUILDING BLOK 2	6	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	APAT-A-ST11	ST BLOK 1	7	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
8	APAT-A-ST12	ST BLOK 1	8	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Tidak ada	Baik	Baik	ember tidak ada
9	APAT-B-GDS	GUDANG SELATAN	9	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
10	APAT-B-AUX	AUXILIARI BOILER	10	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	ok
11	APAT-B-CHL	CHLORINE PLANT BLOK 1	11	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
12	APAT-B-GDK	GUDANG KIMIA	12	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Tidak ada	Tidak ada	Baik	Baik	
13	APAT-B-BLD	POMPA BACKLOADING	13	SHIFT-A	2026-04-01	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Mengetahui

officer k3



andi sumantri